

Информация о несчастных случаях, связанных с поражением электрическим током при осуществлении рыбной ловли за 2022-2023 годы:

26.05.2022 вблизи д. Осливка Бельничского района Могилевской области мужчина 1979 г.р. занимался рыбной ловлей и попал под напряжение, коснувшись удилицем провода воздушной линии ВЛ-110кВ.

04.06.2022 в Солигорском районе Минской области недалеко от н.п. Исерно получил электротравму гражданин 1952 г.р. Пострадавший шел от автомобиля к реке с поднятым вверх разложенным удилицем, проходя под ВЛ-110 кВ приблизил удочку на недопустимое расстояние и был поражен электрическим током. Поступил в реанимацию УЗ «Слуцкая ЦРБ».

08.06.2022 в Бобруйском районе Могилевской области мужчина 1968 г.р. ловил рыбу на озере. Приблизился удилицем к ВЛ-110кВ. Как говорят очевидцы, после хлопка на мужчине загорелась одежда. Люди помогли потушить пламя и вызвали скорую помощь. Мужчина получил ожоги 1-3й степени, в тяжелом состоянии попал в больницу.

06.08.2022 в Волковысском районе Гродненской области учащийся 9 класса 2008 г.р. коснулся провода ВЛ-35кВ удилицем. Поступил в реанимационное отделение УЗ «Волковысская ЦРБ».

28.08.2022 в Ляховичском районе Брестской области 14-летний подросток 2007 г.р., забрасывая удочку в воду, удилицем коснулся провода ВЛ-10кВ. В результате чего был поражен электрическим током и получил травмы, несовместимые с жизнью.

28.05.2023 в Пинском районе Брестской области мужчина 1994 г.р., отправился рано утром на рыбалку, а вечером домой не вернулся. Тело погибшего было найдено в охранной зоне ВЛ-110кВ. Причина смерти - поражение электрическим током. Под воздушной линией стоял знак, предупреждающий, что ловить рыбу опасно для жизни, тем не менее рыбак его проигнорировал.

Госэнергонадзор еще раз призывает любителей рыбной ловли:

1. Не производите ловлю рыбы вблизи воздушных линий электропередачи!
2. Соблюдайте требования предупреждающих и запрещающих плакатов.
3. Не будьте беспечными.

**Помните, вас ждут дома!
ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР**